

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
	FECHA ENTREGA INFORME : 31 DICIEMBRE 2024			
Nombre del contratado	RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA			
Función	:	Asesores Técnicos en Administración Municipal		
Dependencia	:	DIDECO	Unidad	:
Nº Decreto	:	1267	Fecha decreto	:
Mes	:	Diciembre 2024		
Boleta N °	:	143	Fecha Boleta	:
Función según contrato	Fecha	Hora	Descripción actividad	
Coordinación estratégica y aporte a la toma de decisiones, conforme al avance de las actividades asociadas a la preparación de la cancha de fútbol para las actividades programadas	Diciembre 2024	08:00 a 17:00 horas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 06-12-2024. Se responde a la ITS una de las consultas que se hicieron al portal de Mercado Público con respecto al servicio de suministro requerido.</li> <li>- Se mantiene comunicación con el Administrador del Estadio Ester Roa R., para tratar asuntos relacionados con el uso de la cancha y los compromisos que se vienen.</li> <li>- 10-12-2024. Se participa de una reunión en Alcaldía en presencia de la Jefe de Gabinete del Alcalde y el Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad, para conversar acerca de los desafíos de la cancha de fútbol y los problemas que han ocurrido en el trabajo de mantenimiento, con énfasis los plazos de compra y otros.</li> <li>- 12-12-2024. Se envía al Administrador la información requerida, en asuntos referentes a diagnóstico sistema de riego, bombas y otros.</li> </ul>	
Visita técnica	09-12-2024 y 10-12-2024	08:00 a 17:00 horas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita se realiza en compañía de Alejandra Acuña E. Se aplica el protocolo correspondiente al ensayo de control de thatch; se mide espesor del perfil de suelo, humedad e infiltración. Se observa el problema de humedad de todo el cabezal norte, incluyendo el área destinada para el ensayo. Según lo indicado, el circuito de riego de ese sector está con problemas. Se solicita a la ITS realizar un cambio a su programa de trabajo puesto que no estaban dadas las condiciones para ejecutarlo.</li> <li>- Se solicitó autorización para hacer un recorrido en conjunto con el personal de cancha y marcar los puntos donde se mide un bajo nivel de humedad. En cada uno de estos puntos se dejó una</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Esto se hizo sin problemas y se detectó de que efectivamente el riego es muy poco uniforme.</li> <li>Se solicitó al canchero activar el sistema de riego para revisar su funcionamiento. Se observó una mala práctica del sistema, evidenciando un problema de conocimiento.</li> <li>Se solicitó al personal terminar con esa práctica de riego y así evitar más problemas.</li> <li>Se entregaron algunas recomendaciones al canchero, las que se enumeran a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Regar por inundación sólo las zonas con evidente problema de humedad.</li> <li>A lo menos 2 veces por semana activar el riego automático durante el día para observar y detectar cualquier falla.</li> <li>Si hay circuitos que no están funcionando correctamente o que afectan el funcionamiento de otros, entonces sacarlos del sistema y regar estos de manera puntual al otro día y por separado.</li> <li>Hacer hoyaduras en las áreas deshidratadas con laya u horqueta y luego regar por inundación.</li> <li>Aplicar KAMASOL AQUA sobre las áreas aireadas o con hoyadura. Usar bomba de espalda.</li> <li>Realizar de manera urgente el back lapping a la máquina cortadora de césped.</li> </ul> </li> </ul>
Medición satelital	sistema	Diciembre 2024	<p>Se mantiene medición de NDVI a través de plataforma satelital AURAVANT.</p>  

 Firma electrónica avanzada RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA 2024.12.13 17:16:11 -0300	
<b>FIRMA DEL TRABAJADOR</b> RICARDO ARIAS LANDAETA	
<b>ENCARGADO DE UNIDAD</b> ERIC TILLERIA MEDINA	
<b>DIRECCIÓN</b> DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	
<b>DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b> SINTIA LEYTON AEDO	