



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
	FECHA ENTREGA INFORME		:	31 DICIEMBRE 2024
Nombre del contratado	RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA			
Función	:	Asesores Técnicos en Administración Municipal		
Dependencia	:	DIDECO	Unidad	: Recintos deportivos
N° Decreto	:	1267	Fecha decreto	: 29/07/2024
Mes	:	Diciembre 2024		
Boleta N °	:	143	Fecha Boleta	: 31-12-2024
Función según contrato	Fecha	Hora		Descripción actividad
Coordinación estratégica y aporte a la toma de decisiones, conforme al avance de las actividades asociadas a la preparación de la cancha de fútbol para las actividades programadas	Diciembre 2024	08:00 a 17:00 horas		- 06-12-2024. Se responde a la ITS una de las consultas que se hicieron al portal de Mercado Público con respecto al servicio de suministro requerido. - Se mantiene comunicación con el Administrador del Estadio Ester Roa R., para tratar asuntos relacionados con el uso de la cancha y los compromisos que se vienen. - 10-12-2024. Se participa de una reunión en Alcaldía en presencia de la Jefe de Gabinete del Alcalde y el Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad, para conversar acerca de los desafíos de la cancha de fútbol y los problemas que han ocurrido en el trabajo de mantenimiento, con énfasis los plazos de compra y otros. - 12-12-2024. Se envía al Administrador la información requerida, en asuntos referentes a diagnóstico sistema de riego, bombas y otros.
Visita técnica	09-12-2024 y 10-12-2024	08:00 a 17:00 horas		- Visita se realiza en compañía de Alejandra Acuña E. Se aplica el protocolo correspondiente al ensayo de control de thatch; se mide espesor del perfil de suelo, humedad e infiltración. Se observa el problema de humedad de todo el cabezal norte, incluyendo el área destinada para el ensayo. Según lo indicado, el circuito de riego de ese sector está con problemas. - Se solicita a la ITS realizar un cambio a su programa de trabajo puesto que no estaban dadas las condiciones para ejecutarlo.

			Esto se hizo sin problemas y se detectó de que efectivamente el riego es muy poco uniforme. - Se solicitó al canchero activar el sistema de riego para revisar su funcionamiento. Se observó una mala práctica del sistema, evidenciando un problema de conocimiento. - Se solicitó al personal terminar con esa práctica de riego y así evitar más problemas. - Se entregaron algunas recomendaciones al canchero, las que se enumeran a continuación: ▪ Regar por inundación sólo las zonas con evidente problema de humedad. ▪ A lo menos 2 veces por semana activar el riego automático durante el día para observar y detectar cualquier falla. ▪ Si hay circuitos que no están funcionando correctamente o que afectan el funcionamiento de otros, entonces sacarlos del sistema y regar estos de manera puntual al otro día y por separado. ▪ Hacer hoyaduras en las áreas deshidratadas con laya u horqueta y luego regar por inundación. ▪ Aplicar KAMASOL AQUA sobre las áreas aireadas o con hoyadura. Usar bomba de espalda. ▪ Realizar de manera urgente el back lapping a la máquina cortadora de césped.
Medición satelital	sistema	Diciembre 2024	- Se mantiene medición de NDVI a través de plataforma satelital AURAVANT.

Powered by  Firma electrónica avanzada RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA 2024.12.13 17:16:11 -0300	
FIRMA DEL TRABAJADOR RICARDO ARIAS LANDAETA	ENCARGADO DE UNIDAD ERIC TILLERÍA MEDINA
	
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	