

Nº 16 - GR-2022 / VISTOS: Atendiendo lo solicitado por **Ronald Peake administrador de obra en ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A**, en el marco del contrato **Construcción Par Vial Collao Novoa, etapa 2B, mandante Ministerio de Vivienda y Urbanismo**, en el informe Técnico N° 013 / 2022 de fecha 19 abril 2022, de la unidad forestal, en el que se informa la necesidad de talar 52 árboles, que interfieren en la faja proyectada; lo establecido en el Art. N°65, letra y 79° de la Ley N°18.695; y en uso de las atribuciones que confieren los Arts. 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la misma Ley, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el Decreto Alcaldicio N°898, de fecha 07 de diciembre del 2020, numeral 1.13, que delega en esta Dirección la facultad de programar y ordenar la tala de árboles.

## DECRETO:

1. Procédase a autorizar la tala de 52 especies arbóreas a la empresa **ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A**, en el marco de la **Construcción par Vial Collao Novoa, etapa 2B**, la cual será realizada en su totalidad bajo normas de seguridad y calidad, las que serán supervisadas por el personal de la Dirección de Gestión del Riesgo y Emergencias.

Dirección	Cantidad	Especie	Diametro (cm)	Altura (m)
A 16,3 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Acer negundo</i>	45	10
A 25,16 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	40	7
A 33,08 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	40	7
A 28,05 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Acer negundo</i>	30	10
A 40,68 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	20	4
A 71,7 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	7
A 63,3 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	7
A 38,5 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	41	10
A 25,4 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	42	10
A 68,4 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	10
A 50,2 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	7
A 73,4 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Acer negundo</i>	66	12
A 69,7 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Acer negundo</i>	53	12
A 61,7 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Populus deltoides</i>	30	7
A 58,7 m al este eje acceso UBB, vereda sur	1	<i>Populus deltoides</i>	30	7
A 39,2 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	44	10
A 12,2 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	10	4
A 6,8 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	6
A 13,1 m al oeste eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	50	8
A 75,0 m al este eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	15	4
A 84,0 m al este eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	50	12
A 114,7 m al este eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	50	12
A 114,7 m al este eje calle Inés de Cordova, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	29	10
A 7,2 m al oeste eje condominio Versalle, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	11
Frente a eje condominio Versalle, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	7
A 14,6 m al este eje condominio Versalle, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	9
A 34,1 m al este eje condominio Versalle, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	4
A 7,6 m al Oeste eje condominio Ac-Liceo, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	25	6
A 17,0 m al Oeste eje condominio A-2-UBB, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	7
A 13,7 m al oeste eje acceso liceo, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	40	6
A 19,5 m al oeste eje acceso liceo, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	40	6
A 24,7 m al oeste eje acceso liceo, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	40	6
A 46,8 m al este eje condominio Versalle, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	6
A 38,1 m al este eje condominio Versalle, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	6
A 29 m al este eje condominio Versalle, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	6
A 158,1 m al este eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	4
A 155,7 m al este eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	4
A 148,6 m al este eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	6
A 28,3 m al este eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	50	6
A 12,3 m al este eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Acer negundo</i>	15	3
A 51,0 m al oeste eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Liquidambar styracifluar</i>	30	4
A 60,1 m al oeste eje Inés de Cordova, vereda norte	1	<i>Liquidambar styracifluar</i>	20	4
A 27,0 m al este eje Paula Pineda, vereda norte	1	<i>Liquidambar styracifluar</i>	25	4
A 21,0 m al este eje Paula Pineda, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	5
A 15,0 m al este eje Paula Pineda, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	5
A 9,0 m al este eje Paula Pineda, vereda norte	1	<i>Populus deltoides</i>	25	5
A 3,5 m al este eje Paula Pineda, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	5
A 3,5 m al oeste eje Paula Pineda, vereda norte	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	20	7
A 32 m al oeste eje estero, vereda norte novoa	1	<i>Populus deltoides</i>	25	8
A 30 m al este eje estero, vereda sur collao	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	40	4
A 7,7 m al oeste eje acceso liceo, vereda sur	1	<i>Robina pseudoacacia</i>	30	5

**Motivos de la tala:**

- Los árboles se ubican dentro del área de pavimentación o remodelación de la construcción Par Vial Collao Novoa, etapa 2B, impidiendo o dificultando dicha labor.
  - La extracción de los tocones queda a cargo de la empresa ejecutora del proyecto.
2. Una vez realizada la tala solicitada, se exigirá a la empresa **ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A.** entregar un listado de los árboles a reponer que cuente con información referida a: Coordenadas geográficas, especie, diámetro, altura y procedencia, para incorporar en la base de datos del municipio.
3. Designase como Supervisor Técnico, para la correcta ejecución de la tala del árbol, al **Ingeniero Forestal, don ALEX MORENO FIERRO**, dependiente de la **Dirección de Gestión del Riesgo y Emergencias.**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**POR ORDEN DEL ALCALDE**



**PABLO IBARRA IBARRA**  
ADMINISTRADOR PUBLICO  
SECRETARIO MUNICIPAL



**DOMINGO GODOY GARCIA**  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO Y  
EMERGENCIAS

*[Signature]*  
DGG/AMF/kma. -

**Distribución:**

- Señor Director de Relaciones Públicas y Prensa
- Señor Secretario Municipal
- Señor Director de Control.
- Señor Encargado de Unidad Forestal de la DGR y E.
- Archivo.