



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR

DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

|                     |
|---------------------|
| Nº DE CERTIFICADO   |
| 134                 |
| Fecha de Aprobación |
| 19.07.2010          |
| ROL S.I.I           |
| 734-18              |

REGIÓN : OCTAVA

|                                     |        |                          |       |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | URBANO | <input type="checkbox"/> | RURAL |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------|

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
- B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 144, y su Ordenanza General,
- C) La solicitud de Recepción Definitiva de Edificación debidamente suscrita por el propietario o el supervisor correspondiente al expediente S.R.D.O.M.- 5.2.6. Nº 2573 - 1575 / 08-06-2010
- D) El informe Favorable de Revisor Independiente Nº de fecha
- E) Los antecedentes que comprenden el expediente S.O.M.- 5.1.3. / 5.1.4. Nº
- F) Los documentos exigidos en el Art. 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

RESUELVO

- 1.- Otorgar Certificado de Recepción Definitiva TOTAL de la obra menor destinada a OFICINA Y ALMACENAJE ubicada en calle/avenida/camino JANEQUEO N° 1770 Lote Nº manzana localidad o loteo BARRIO NORTE sector URBANO de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados en las letras E y F de los "vistos"
- 2.- Que la presente recepción definitiva se otorga en conformidad a las siguientes autorizaciones especiales:

3.- Individualización de Interesados:

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO              | R.U.T.       |           |
| GUMERCINDA DEL TRANSITO CAREAGA GAJARDO            | 3.737.817-8  |           |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO                | R.U.T.       |           |
|  |              |           |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de le Empresa del SUPERVISOR | R.U.T.       |           |
|  |              |           |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR RESPONSABLE                  | R.U.T.       |           |
|  |              |           |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de le Empresa del ARQUITECTO | R.U.T.       |           |
|  |              |           |
| NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE                  | R.U.T.       |           |
| RODRIGO ANTONIO PINO MORENO                        | 10.379.528-1 |           |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del REVISOR INDEPENDIENTE    | REGISTRO     | CATEGORIA |
|  |              |           |
| PROFESIONAL COMPETENTE                             | R.U.T.       |           |
|  |              |           |

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

4.- ANTECEDENTES DEL PERMISO


| Nº DE PERMISO | FECHA      | SUP. A RECEP. M² | TOTAL EDIF. INC ESTA AMP. M² | DESTINO |
|---------------|------------|------------------|------------------------------|---------|
| 9             | 21.01.2010 | 304,64           | 814,64                       | AMP     |

|               |  |        |  |
|---------------|--|--------|--|
| RESOLUCIÓN Nº |  | FECHA: |  |
|---------------|--|--------|--|

5.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ARTICULO 5.2.6. INCISO FINAL)

|                                     |  |                        |        |            |            |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------|------------|------------|
|                                     | Fotocopia de la patente municipal al día del arquitecto.   |                        |        |            |            |
|                                     | Informe del arquitecto autor del proyecto o supervisor de la Obra. Art. 5.2.6. O.G.U.C. inciso final |                        |        |            |            |
|                                     | CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN LA OBRA:   |                        |        |            |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SERVICIO DE AGUA POTABLE   | JUAN GONZALEZ FABRE    | ESSBIO | CI-0259/10 | 10.02.2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | JUAN GONZALEZ FABRE    | ESSBIO | CI-0259/10 | 10.02.2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | INST. ELECTR. INTERIOR (ANEXO 1)   | JUAN CARLOS MUÑOZ LEON | SEC    | 492051     | 14.12.2009 |
|                                     | INST. GAS. INTERIOR (ANEXO C)  | ----                   |        |            | -----      |
|                                     | OTROS ESPECIFICAR  | ----                   |        |            | -----      |

NOTA :



JUAN ANDREOLI GONZALEZ  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

|               |           |   |            |
|---------------|-----------|---|------------|
| PAGO DERECHOS | BOLETA N° | : | 3913514    |
|               | POR       | : | \$ 3.723   |
|               | FECHA     | : | 19.07.2010 |

JAG / JPM / mga  
